


Checkliste Fz. f. Brauchtumsveranstaltung



Auto Service

Eine Begutachtung ist in folgenden Fällen erforderlich:

- Besitzt das Fahrzeug eine Betriebserlaubnis?
Wenn nein, Gutachten nach §21, ca. 50 bis 100 €
Wenn nein und nicht „betriebserlaubnisfähig“ (vorschriftsmäßig)
evtl. Ausnahmegenehmigung, Gutachten ca. 100 bis 200 €
- Ist das Fahrzeug **wesentlich** verändert (s.Merkblatt)?
Wenn ja, Gutachten, ca. 50 €
- Werden zulässige Gewichte oder Abmessungen überschritten?
Wenn ja, Gutachten, ca. 50 €
- Werden ungebremste Anhänger für Personenbeförderung verwendet?
Wenn ja, Gutachten, ca. 50€



TÜV SÜD Auto Service GmbH

Fröbelstraße 10
95326 Kulmbach

Telefon: 09221 74988
Telefax: 09221 66723
Mobil: 0160 3601122

guenter.teufel@tuev-sued.de

Dipl.-Ing. (FH)
Günter Teufel

Betreuer TÜV Servic-Center